

SETOR	Nome assentamento	Quantidade de domicílios - PLHIS	Em APPs	Em áreas inundáveis	Em áreas inundáveis e APP	Realocações em APP e áreas de risco	NECESSIDADE		INFRA-ESTRUTURA			INTERVENÇÃO					
							Bom estado (Melhorias) (1)	Inabitável / precária (produção) (2)	água	Esgoto	pavimentação	Reassent. total	Reassent. Parcial	Urban.Comp lexa	Regul.Fundi ária	Reconst. e melhoria	Remaneja mento
Setor 01	Arvoredo I - Ocupação 3 de Janeiro	252	33	0	0	33	0	219	S	N	N		X	X	X	X	
	Arvoredo III - Ocupação 21 de Outubro (3)	310	56	56	56	0	0	0	S	N	N		X	X	X	X	X
	Bico do Lacre (4)	96	16	0	0	16	0	80	REALOCAÇÃO			X					
	Califórnia	39	0	0	0	0	0	39	S	N	S			X	X	X	
	Itaipú	23	8	0	0	8	0	15	S	N	N	X					
	Jardim Ipês	8	8	8	8	8	0	0	REALOCAÇÃO			X					
	Shangai	128	35	21	14	42	0	86	S	N	N		X	X	X	X	X
	Sol Nascente	19	19	14	14	19	0	0	REALOCAÇÃO			X					
	Favela Cebraco (Arco Íris)	9	2	1	1	2	0	7	N	N	N			X	X	X	X
	Favela Favorita (Gelafit)	207	56	0	0	56	0	151	N	N	N			X	X	X	X
	Favela Moradias Jatobá	99	21	7	28	28	0	71	S	N	S		X	X	X	X	X
	Favela Moradias Ypês	32	32	20	20	32	0	0	REALOCAÇÃO			X					
Favela Portelinha	118	0	0	0	0	0	118	N	N	N			X	X	X	X	
Jardim Condor	34	34	24	24	34	0	0	REALOCAÇÃO			X						
<b>total setor 01</b>	<b>1374</b>	<b>320</b>	<b>151</b>	<b>165</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>786</b>				<b>6</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
Setor 02	Jardim Maia I	14	0	14	0	14	0	0	REALOCAÇÃO			X					
	Jardim Monalisa	16	12	4	4	12	0	4	N	N	N		X	X	X	X	
	Jardim Olímpico	7	0	4	0	4	0	3	N	N	N			X	X	X	
	Jardim Palomar 1	28	0	26	0	26	0	2	N	N	N		X	X	X	X	
	Jardim Palomar 2	17	11	8	8	11	0	6	S	N	N		X	X	X	X	
	Tropical	45	7	17	0	24	0	21	S	N	S		X	X	X	X	
	Favela Moradias Iguatemi (5)	19	15	1	0	16	0	3	REALOCAÇÃO			X					
	Favela Jardim Centenário (Jardim Petrópolis)	116	60	61	57	64	0	52	S	N	S		X	X	X	X	
	Jardim Maia II	66	28	0	0	28	38	0	S	N	S		X	X	X	X	
	<b>total setor 02</b>	<b>328</b>	<b>133</b>	<b>135</b>	<b>69</b>	<b>199</b>	<b>38</b>	<b>91</b>				<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Setor 03	Chantili	46	0	46	0	46	0	0	REALOCAÇÃO			X					
	Jardim Erminio Brunato	6	1	1	1	1	0	5	S	N	S			X	X	X	
	Jardim Norma 1	21	0	21	0	21	0	0	REALOCAÇÃO			X					
	João Biscaia	16	12	16	12	16	0	0	REALOCAÇÃO			X					
	São Sebastião	29	0	0	0	0	0	29	S	N	S		X	X	X	X	
	Loteamento Irregular Chapada (6)	108	0	0	0	0	108	0	S	N	N			X	X	X	
	Loteamento Irregular Cocelpa	30	8	0	0	8	0	22	S	N	PARCIAL		X	X	X	X	
	Loteamento Irregular Sabiá	32	13	1	1	13	19	0	N	N	N		X	X	X	X	X
Favela Alvorada	6	6	0	0	6	0	0	REALOCAÇÃO			X						
<b>total setor 03</b>	<b>294</b>	<b>40</b>	<b>85</b>	<b>14</b>	<b>111</b>	<b>127</b>	<b>56</b>				<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
SETOR	Nome assentamento	Quantidade de domicílios - PLHIS	Em APPs	Em áreas inundáveis	Em áreas inundáveis e APP	Realocações em APP e áreas de risco	NECESSIDADE		INFRA-ESTRUTURA			INTERVENÇÃO					
							Bom estado (Melhorias) (1)	Inabitável / precária (produção) (2)	água	Esgoto	pavimentação	Reassent. total	Reassent. Parcial	Urban.Comp lexa	Regul.Fundi ária	Reconst. e melhoria	Remaneja mento
	Beira Rio	3	3	0	0	3	0	0	REALOCAÇÃO			X					
	Dona Dilma	22	22	22	22	22	0	0	REALOCAÇÃO			X					
	Fonte Nova I	16	12	0	0	12	0	4	S	N	S		X	X	X	X	
	Fonte Nova II	40	31	4	0	35	0	5	S	N	S		X	X	X	X	
	Jardim Brasília	8	0	0	0	0	8	0	S	N	S			X	X	X	
	Jardim D'ampezzo	149	13	13	0	26	0	123	N	N	N		X	X	X	X	X
	Jd do Bosque I	13	0	0	0	0	0	13	S	N	S			X	X	X	
	Jardim do Bosque II	6	2	0	0	2	0	4	S	N	S		X	X	X	X	

Setor 04	Jardim Everlise	18	9	0	0	9	9	0	S	N	N		X	X	X	X	
	Jardim Menino Deus	11	0	0	0	0	0	11	S	N	S			X	X	X	
	Jd Norma 2	39	1	0	0	1	38	0	S	N	S			X	X	X	
	Jardim Solimões	25	18	0	0	18	0	7	N	N	N		X	X	X	X	
	Jd Montreal	25	0	0	0	0	0	25	S	N	N			X	X	X	
	São Francisco I	14	14	0	0	14	0	0	REALOCAÇÃO			X					
	São Francisco II	43	26	32	26	32	0	11	N	N	N		X	X	X	X	
	São Francisco III (7)	23	5	0	0	5	0	18	REALOCAÇÃO			X					
	Serra Dourada	13	13	0	0	13	0	0	REALOCAÇÃO			X					
	Tupy (Campina da Barra)	23	20	0	0	20	0	3	S	N	S		X	X	X	X	X
	Favela Bela Vista	23	0	12	0	12	0	11	S	N	S		X	X	X	X	X
	Favela Magnópolis (8)	9	0	1	0	1	0	8	REALOCAÇÃO			X					
	Jardim Santa Clara	4	0	0	0	0	0	4	S	N	S		X	X	X	X	
	São Francisco IV	31	13	0	0	13	0	18	S	N	N		X	X	X	X	
<b>total setor 04</b>	<b>558</b>	<b>202</b>	<b>84</b>	<b>48</b>	<b>238</b>	<b>55</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL (Sede urbana)</b>	<b>2554</b>	<b>695</b>	<b>455</b>	<b>296</b>	<b>904</b>	<b>220</b>	<b>1198</b>				<b>18</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>10</b>
Setor 05 - rural	Tietê - Demest	11	0	0	0	0	0	11	parcial	N	N			X	X	X	
	Tietê - Espigão Alto	19	7	0	0	7	3	9	parcial	N	N		X	X	X	X	
	Sossego (Lagoa Grande)	95	2	0	0	2	10	83	S	N	N			X	X	X	
	Caulim - Palmital	45	4	0	0	4	0	41	S	N	N		X	X	X	X	
<b>TOTAL (rural)</b>	<b>170</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2724</b>	<b>708</b>	<b>455</b>	<b>296</b>	<b>917</b>	<b>233</b>	<b>1342</b>				<b>18</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>10</b>

Fonte: ECOTÉCNICA, 2010.

Nota:

(1) Considerado aqui somente os assentamentos que precisam apenas de melhorias diagnosticados no levantamento do PLHIS

(2) Considerou-se a pior situação dos demais domicílios que não se encontram em áreas de APP e áreas de risco

(3) Neste caso considerou-se as informações da PMA, em que aproximadamente 175 terão que ser realocadas, o restante será regularizado e receberá melhorias . Entretanto, não serão computados para o cálculo de investimentos necessários nos programas habitacionais por ser um assentamento que já está passando por inte

(4)De acordo com informações do PEHIS, este assentamento precisa ser inteiramente realocado por estar em área de risco

(5)De acordo com informações do PEHIS, este assentamento precisa ser inteiramente realocado por estar em área de risco (APP e deslizamento) e localizado em área de linha de transmissão de energia

(6)De acordo com informações do PEHIS, este assentamento precisa apenas receber melhorias

(7)De acordo com informações do PEHIS, este assentamento precisa ser inteiramente realocado por estar em área de risco (APP) e localizado em área de linha de transmissão de energia

(COPEL)



invenções.